

CONSORCIO

EVOLET

INSPECCIÓN GENERAL EN OBRA

Codigo: CV-SGSST-63.7- V1

Fecha: 01/04/2024

Pagina: 1 de 1

Contrato: Contruccion torre nueva Hospital San Jose

Fecha: 10 de diciembre de 2025

Área Inspeccionada :

piso 1,2,3,4,6, 7, 8 edificio

Marque según criterio: B= Bueno R= Regular M= Malo NA= No aplica

Cumple, No Cumple

BUENO	REGULAR			MALO			NO APLICA	
Quando el ítem a revisar NO presenta algún daño, avería, riesgo (Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiental) y esta todo en perfecto orden	Quando alguno de los ítems inspeccionados presenta daño, avería, riesgo (Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiental) o no esta en orden y aseo			Quando la mayoría de los ítems inspeccionados presenta un daño, avería, riesgos y esta todo en desorden y deseado			No es utilizado en obra	
PARÁMETROS A CHEQUEAR	B	R	M	NA	CORRECCIÓN	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
ALMACENAMIENTO								
Las areas de almacenamiento estan senalizadas y demarcadas adecuadamente	X							
Se tienen TODAS las hojas de seguridad de las mercancías peligrosas presentes en el área (ubicadas cerca de la mercancía peligrosa).				X				
El almacenamiento de productos esta acorde a las recomendaciones dadas en las hojas de seguridad o fichas tecnicas.				X				
El arrume de productos es el recomendado		X						
INSTALACIONES								
Los pisos tienen superficies seguras y adecuadas para el trabajo	X							
Los pisos estan limpios, secos, sin desperdicios	X							
Los pisos estan libres de Obstaculos	X							
Las areas de trabajo estan debidamente senalizadas y demarcados	X							
Los senderos son seguros y libres de obstaculos	X							
Las vias de circulacion estan debidamente demarcadas	X							
Los recipientes se encuentran debidamente rotulados o marcados con el contenido	X							
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS								
La maquinaria y/o equipo estan debidamente protegidos	X							
Las herramientas estan limpias y libres de suciedad	X							
ORDEN Y ASEO								
El área y todas sus zonas se encuentran libres de objetos fuera de uso o que no pertenecen a este lugar.	X							
Áreas de trabajo limpias, en orden y en su lugar correspondiente		X						
Salidas y sitios de ubicación de extintores sin desorden	X							
Clasificación y Recolección de basuras (clasificación de basuras)	X							
Se mantienen avisos alusivos al orden y aseo en lugares apropiados y se dictan charlas de sensibilización periódicas al personal sobre el orden y aseo.	X							
Se tiene un programa de reciclaje y proteccion al medio ambiente	X							
El sitio para el almacenamiento de basuras es el adecuado y esta ordenado	X							
Los recipientes donde se recolecta la basura son adecuados en tamaño y numero	X							
Se tienen TODAS las hojas de seguridad de las mercancías peligrosas presentes en el área (ubicadas cerca de la mercancía peligrosa).				X				
El personal utiliza correctamente los Elementos de Protección Personal indicados para manipular las mercancías peligrosas (según hojas de seguridad).	X							
Baterías sanitarias suficientes y limpias de acuerdo al numero de trabajadores	X							
Agua potable	X							
Cables o conexiones electricas adecaudas y con proteccion	X							
SISTEMA DE EMERGENCIA								
Instrucciones de Emergencia	X							
Salida de emergencia señalizada	X							
Rutas de evacuación señalizadas	X							
Sistema de comunicación funcionando	X							
Teléfonos de emergencia publicados	X							
Extintores recargados y señalizados	X							
Lámparas de Emergencia	X							
Alarma de Emergencia (Pito)	X							
PRIMEROS AUXILIOS								
Botiquín de primeros auxilios dotado y de fácil acceso	X							
Camilla	X							

OBSERVACIONES

BRENDA ALEGRIA

Responsable de la Inspección