

CONSORCIO EVOLET	INSPECCIÓN GENERAL EN OBRA						Codigo: CV-SGSST-63.7- V1		
						Fecha: 01/04/2024			
						Pagina: 1 de 1			
Contrato:		Contruccion torre nueva Hospital San Jose				Fecha:		16 de enero de 2026	
Área Inspeccionada :		piso 1,2,3,4,6, 7, 8 edificio							
Marque según criterio:		B= Bueno R= Regular M= Malo NA= No aplica Cumple, No Cumple							
BUENO		REGULAR				MALO		NO APLICA	
Cuando el ítem a revisar NO presenta algún daño, avería, riesgo (Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiental) y esta todo en perfecto orden		Cuando alguno de los ítems inspeccionados presenta daño, avería, riesgo (Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiental) o no esta en orden y aseo				Cuando la mayoría de los ítems inspeccionados presenta un daño, avería, riesgos y esta todo en desorden y deseado		No es utilizado en obra	
PARÁMETROS A CHEQUEAR		B	R	M	NA	CORRECCIÓN	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
ALMACENAMIENTO									
Las áreas de almacenamiento estan senalizadas y demarcadas adecuadamente	X								
Se tienen TODAS las hojas de seguridad de las mercancías peligrosas presentes en el área (ubicadas cerca de la mercancía peligrosa).					X				
El almacenamiento de productos esta acorde a las recomendaciones dadas en las hojas de seguridad o fichas técnicas					X				
El arrume de productos es el recomendado		X							
INSTALACIONES									
Los pisos tienen superficies seguras y adecuadas para el trabajo	X								
Los pisos estan limpios, secos, sin desperdicios	X								
Los pisos estan libres de Obstaculos	X								
Las áreas de trabajo estan debidamente senalizadas y demarcados	X								
Los senderos son seguros y libres de obstaculos	X								
Las vias de circulacion estan debidamente demarcadas	X								
Los recipientes se encuentran debidamente rotulados o marcados con el contenido	X								
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS									
La maquinaria y/o equipo estan debidamente protegidos	X								
Las herramientas estan limpias y libres de suciedad	X								
ORDEN Y ASEO									
El área y todas sus zonas se encuentran libres de objetos fuera de uso o que no pertenecen a este lugar.	X								
Áreas de trabajo limpias, en orden y en su lugar correspondiente		X							
Salidas y sitios de ubicación de extintores sin desorden	X								
Clasificación y Recolectión de basuras (clasificación de basuras)	X								
Se mantienen avisos alusivos al orden y aseo en lugares apropiados y se dictan charlas de sensibilización periódicas al personal sobre el orden y aseo.	X								
Se tiene un programa de reciclaje y proteccion al medio ambiente	X								
El sitio para el almacenamiento de basuras es el adecuado y esta ordenado	X								
Los recipientes donde se recolecta la basura son adecuados en tamaño y numero	X								
Se tienen TODAS las hojas de seguridad de las mercancías peligrosas presentes en el área (ubicadas cerca de la mercancía peligrosa).					X				
El personal utiliza correctamente los Elementos de Protección Personal indicados para manipular las mercancías peligrosas (según hojas de seguridad).	X								
Baterías sanitarias suficientes y limpias de acuerdo al numero de trabajadores	X								
Agua potable	X								
Cables o conexiones electricas adecaudas y con proteccion	X								
SISTEMA DE EMERGENCIA									
Instrucciones de Emergencia	X								
Salida de emergencia senalizada	X								
Rutas de evacuación senalizadas	X								
Sistema de comunicación funcionando	X								
Teléfonos de emergencia publicados	X								
Extintores recargados y senalizados	X								
Lámparas de Emergencia	X								
Alarma de Emergencia (Pito)	X								
PRIMEROS AUXILIOS									
Botiquin de primeros auxilios dotado y de fácil acceso	X								
Camilla	X								

OBSERVACIONES

BRENDA ALEGRIA
Responsable de la Inspección