

NOMBRE TRABAJADOR A CARGO DEL EQUIPO

Gentil Ledezma

CÉDULA

76 236 213

FIRMA

Gentil Ledezma

PROYECTO

OBRA HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ

C: Conforme (cuando se cumple con el criterio de verificación)

NC: No Conforme (cuando el criterio de verificación se incumple)

En el caso de que se presente un NC: No conforme, se debe reportar de manera inmediata al jefe inmediato ya que el equipo no cumple con los requerimientos de seguridad para trabajo en alturas y se debe realizar su reposición.)

FECHA DE INSPECCIÓN

ARNES

No. SERIAL:	FECHA DE FABRICACIÓN:	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
121421146	12-2024														
	CORREAS O REATAS	Están libres de cortes o fisuras			✓		✓		✓		✓		✓		
		Están libres de quemaduras			✓		✓		✓		✓		✓		
		Costuras en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓		
		Etiquetas visibles, legibles y en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓		
		Libres de corrosión, por exposición con ácidos, químicos o pinturas.			✓		✓		✓		✓		✓		
	ARGOLLAS	Están libres de fisuras o deformaciones			✓		✓		✓		✓		✓		
		Están libres de grietas			✓		✓		✓		✓		✓		
		Libres de corrosión, por exposición con ácidos, químicos o pinturas.			✓		✓		✓		✓		✓		
		Resistencia visible			✓		✓		✓		✓		✓		
	HEBILLAS	Sin desgaste o deformaciones			✓		✓		✓		✓		✓		
		Están libres de cortes o fisuras			✓		✓		✓		✓		✓		
		Libres de corrosión, por exposición con ácidos, químicos o pinturas.			✓		✓		✓		✓		✓		

Vo-Bo Inspector HSE o Coordinador de Alturas

FECHA DE INSPECCIÓN

ESLINGA DE RESTRICCIÓN

No. SERIAL:		FECHA DE FABRICACIÓN:		15-12-16 16-12-16 17-12-16															
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC		
 	CORREAS O REATAS	Sin evidencia de cortes, fisuras o rasgaduras			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
		Se encuentran libres de abrasión, moho, quemaduras o decoloración.			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
		Limpias, sin presencia de ácidos, químicos o pinturas.			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	ABSORBEDOR	Empaque en buen estado, sin aberturas ni cortes.			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
		No se evidencia salida del contenido			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
		Costuras de union entre el empaque y las eslingas en buen estado.			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
		Etiqueta visible y legible			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	GANCHOS	Cierre automático y doble factor de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
		Sin fisuras, grietas o desgastes			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
		Sin deformaciones			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
		Libres de corrosión, por exposición con ácidos, químicos o pinturas.			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
		Resistencia visible			✓		✓		✓		✓		✓		✓				

Vo-Bo Inspector HSE o Coordinador de Alturas

FECHA DE INSPECCIÓN

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO

No. SERIAL:	FECHA DE FABRICACIÓN:		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	CORREAS O REATAS	Sin evidencia de cortes, fisuras o rasgaduras														
		Se encuentran libres de abrasión, moho, quemaduras o decoloración.														
		Limpias, sin presencia de ácidos, químicos o pinturas.														
		Etiquetas visibles y legibles y en buen estado														
	GANCHOS	Cierre automático y doble factor de seguridad														
		Sin fisuras, grietas o desgastes														
		Sin deformaciones														
		Libres de corrosión, por exposición con ácidos, químicos o pinturas.														
Resistencia visible																

Vo-Bo Inspector HSE o Coordinador de Alturas



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS SISTEMA DE GESTIÓN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: SST-FT-03

VERIÓN: 01

Fecha: 01/06/2025

NOMBRE TRABAJADOR A CARGO DEL EQUIPO

Gentil Ledezma

CÉDULA

76 236213

FIRMA

Gentil Ledezma

PROYECTO

OBRA HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ

C: Conforme cuando se cumple con el criterio de verificación

NC: No Conforme cuando el criterio de verificación se incumple

En el caso de que se presente un NC: No conforme, se debe reportar de manera inmediata al jefe inmediato ya que el equipo no cumple con los requerimientos de seguridad para trabajo en alturas y se debe realizar su reposición

FECHA DE INSPECCIÓN		LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
TIE OFF / ANCLAJE MOVIL															
No. SERIAL:	FECHA DE FABRICACIÓN:	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	CORREAS O REATAS														
	HEBILLAS														

VoBo Inspector HSE o Coordinador de Alturas

FECHA DE INSPECCIÓN		LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
LINEA DE VIDA															
No. SERIAL:	FECHA DE FABRICACIÓN:	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	CUERDA														
	GANCHOS														

VoBo Inspector HSE o Coordinador de Alturas

FECHA DE INSPECCIÓN		LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
MOSQUETÓN															
No. SERIAL:	FECHA DE FABRICACIÓN:	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	SEGURO Y														

VoBo Inspector HSE o Coordinador de Alturas

NOMBRE TRABAJADOR A CARGO DEL EQUIPO

Edelmo Navia

CÉDULA

76 223 730

FIRMA

Edelmo Navia

PROYECTO

OBRA HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ

C: Conforme (cuando se cumple con el criterio de verificación)

NC: No Conforme (cuando el criterio de verificación se incumple)

En el caso de que se presente un NC: No conforme, se debe reportar de manera inmediata al jefe inmediato ya que el equipo no cumple con los requerimientos de seguridad para trabajo en alturas y se debe realizar su reposición.)

FECHA DE INSPECCIÓN

LUN

MART

MIERC

JUE

VIE

SAB

DOM

ARNES

No. SERIAL: 113 A2 1145

FECHA DE FABRICACIÓN:

12-2024

C

NC

C

NC

C

NC

C

NC

C

NC

C

NC

C

NC



CORREAS O REATAS

Están libres de cortes o fisuras
Están libres de quemaduras
Costuras en buen estado
Etiquetas visibles, legibles y en buen estado
Libres de corrosión, por exposición con ácidos, químicos o pinturas.

ARGOLLAS

Están libres de fisuras o deformaciones
Están libres de grietas
Libres de corrosión, por exposición con ácidos, químicos o pinturas.
Resistencia visible

HEBILLAS

Sin desgaste o deformaciones
Están libres de cortes o fisuras
Libres de corrosión, por exposición con ácidos, químicos o pinturas.

Vo-Bo Inspector HSE o Coordinador de Alturas

FECHA DE INSPECCIÓN

LUN

MART

MIERC

JUE

VIE

SAB

DOM

ESLINGA DE RESTRICCIÓN

No. SERIAL:

FECHA DE FABRICACIÓN:

C

NC

C

NC

C

NC

C

NC

C

NC

C

NC

C

NC



CORREAS O REATAS

Sin evidencia de cortes, fisuras o rasgaduras
Se encuentran libres de abrasión, moho, quemaduras o decoloración.
Limpias, sin presencia de ácidos, químicos o pinturas.

ABSORBEDOR

Empaque en buen estado, sin aberturas ni cortes.
No se evidencia salida del contenido
Costuras de union entre el empaque y las eslingas en buen estado.
Etiqueta visible y legible

GANCHOS

Cierre automático y doble factor de seguridad
Sin fisuras, grietas o desgastes
Sin deformaciones
Libres de corrosión, por exposición con ácidos, químicos o pinturas.
Resistencia visible

Vo-Bo Inspector HSE o Coordinador de Alturas

FECHA DE INSPECCIÓN

LUN

MART

MIERC

JUE

VIE

SAB

DOM

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO

No. SERIAL:

FECHA DE FABRICACIÓN:

C

NC

C

NC

C

NC

C

NC

C


NC

C

NC

C

NC



CORREAS O REATAS

Sin evidencia de cortes, fisuras o rasgaduras
Se encuentran libres de abrasión, moho, quemaduras o decoloración.
Limpias, sin presencia de ácidos, químicos o pinturas.
Etiquetas visibles y legibles y en buen estado

GANCHOS

Cierre automático y doble factor de seguridad
Sin fisuras, grietas o desgastes
Sin deformaciones
Libres de corrosión, por exposición con ácidos, químicos o pinturas.
Resistencia visible

Vo-Bo Inspector HSE o Coordinador de Alturas

NOMBRE TRABAJADOR A CARGO DEL EQUIPO

Edelio Nolasca

CÉDULA

76 223 730

FIRMA

Edelio Nolasca

PROYECTO

OBRA HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ

C: Conforme cuando se cumple con el criterio de verificación

NC: No Conforme cuando el criterio de verificación se incumple

En el caso de que se presente un NC: No conforme, se debe reportar de manera inmediata al jefe inmediato ya que el equipo no cumple con los requerimientos de seguridad para trabajo en alturas y se debe realizar su reposición

FECHA DE INSPECCIÓN		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
TIE OFF / ANCLAJE MÓVIL								
No. SERIAL:	FECHA DE FABRICACIÓN:	C	NC	C	NC	C	NC	C
	CORREAS O REATAS	Sin evidencia de cortes, fisuras o rasgaduras						
		Se encuentran libres de abrasión, moho, quemaduras o decoloración.						
		Limpias, sin presencia de ácidos, químicos o pinturas.						
		Costuras en buen estado						
		Etiquetas visibles, legibles y en buen estado						
	HEBILLAS	Sin desgaste o deformaciones						
Están libres de cortes o fisuras								
Libres de corrosión, por exposición con ácidos, químicos o pinturas.								
VoBo Inspector HSE o Coordinador de Alturas								
FECHA DE INSPECCIÓN		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
LÍNEA DE VIDA			13-7-26	14-7-26	15-7-26	16-7-26	17-7-26	
No. SERIAL:	FECHA DE FABRICACIÓN:	C	NC	C	NC	C	NC	C
	CUERDA	No se evidencia desgaste o cortes en fibras						
		No se evidencian estiramientos excesivos						
		Etiqueta visible, legible y en buen estado						
	GANCHOS	Cierre automático y doble factor de seguridad						
		Sin fisuras, grietas o desgastes						
		Sin deformaciones						
Libres de corrosión, por exposición con ácidos, químicos o pinturas.								
Resistencia visible								
VoBo Inspector HSE o Coordinador de Alturas								
FECHA DE INSPECCIÓN		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
MOSQUETÓN								
No. SERIAL:	FECHA DE FABRICACIÓN:	C	NC	C	NC	C	NC	C
	SEGURO Y	Cuenta con doble seguro						
		Sistema de cierre automático						
		Libres de corrosión, por exposición con ácidos, químicos o pinturas.						
		No se evidencian golpes o fisuras						
		Resistencia visible						
VoBo Inspector HSE o Coordinador de Alturas								

NOMBRE TRABAJADOR A CARGO DEL EQUIPO

Harley Ruiz

CÉDULA

76 323 117

FIRMA

PROYECTO

OBRA HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ

C: Conforme cuando se cumple con el criterio de verificación

NC: No Conforme cuando el criterio de verificación se incumple

En el caso de que se presente un NC: No conforme, se debe reportar de manera inmediata al jefe inmediato ya que el equipo no cumple con los requerimientos de seguridad para trabajo en alturas y se debe realizar su reposición

FECHA DE INSPECCIÓN				LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
TIE OFF / ANCLAJE MOVIL																	
No. SERIAL:		FECHA DE FABRICACIÓN:		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	CORREAS O REATAS	Sin evidencia de cortes, fisuras o rasgaduras															
		Se encuentran libres de abrasion, moho, quemaduras o decoloración.															
		Limpias, sin presencia de ácidos, químicos o pinturas.															
		Costuras en buen estado															
		Etiquetas visibles, legibles y en buen estado															
	HEBILLAS	Sin desgaste o deformaciones															
		Están libres de cortes o fisuras															
		Libres de corrosión, por exposición con ácidos, químicos o pinturas.															

VoBo Inspector HSE o Coordinador de Alturas

FECHA DE INSPECCIÓN				LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO		
LINEA DE VIDA						13-1-26		14-1-26		15-1-26		16-1-26		17-1-26				
No. SERIAL:		FECHA DE FABRICACIÓN:		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
	CUERDA	No se evidencia desgaste o cortes en fibras				✓		✓		✓		✓		✓				
		No se evidencian estiramientos excesivos						✓		✓		✓		✓				
		Etiqueta visible, legible y en buen estado					✓		✓		✓		✓		✓			
	GANCHOS	Cierre automático y doble factor de seguridad					✓		✓		✓		✓		✓			
		Sin fisuras, grietas o desgastes					✓		✓		✓		✓		✓			
		Sin deformaciones					✓		✓		✓		✓		✓			
		Libres de corrosión, por exposición con ácidos, químicos o pinturas.					✓		✓		✓		✓		✓			
		Resistencia visible					✓		✓		✓		✓		✓			

VoBo Inspector HSE o Coordinador de Alturas

FECHA DE INSPECCIÓN				LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
MOSQUETÓN																	
No. SERIAL:		FECHA DE FABRICACIÓN:		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	SEGURO Y	Cuenta con doble seguro															
		Sistema de cierre automático															
		Libres de corrosión, por exposición con ácidos, químicos o pinturas.															
		No se evidencian golpes o fisuras															
		Resistencia visible															

VoBo Inspector HSE o Coordinador de Alturas

NOMBRE TRABAJADOR A CARGO DEL EQUIPO

Harley Ruiz

CÉDULA

76 323 117

FIRMA

Harley Ruiz

PROYECTO

OBRA HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ

C: Conforme (cuando se cumple con el criterio de verificación)

NC: No Conforme (cuando el criterio de verificación se incumple)

En el caso de que se presente un NC: No conforme, se debe reportar de manera inmediata al jefe inmediato ya que el equipo no cumple con los requerimientos de seguridad para trabajo en alturas y se debe realizar su reposición.)

FECHA DE INSPECCIÓN

ARNES

No. SERIAL:		FECHA DE FABRICACIÓN:			15-1-26		14-1-26		15-1-26		16-1-26		17-1-26					
					C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC				
	CORREAS O REATAS	Están libres de cortes o fisuras			✓		✓		✓		✓		✓					
		Están libres de quemaduras			✓		✓		✓		✓		✓					
		Costuras en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓					
		Etiquetas visibles, legibles y en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓					
		Libres de corrosión, por exposición con ácidos, químicos o pinturas.			✓		✓		✓		✓		✓					
	ARGOLLAS	Están libres de fisuras o deformaciones			✓		✓		✓		✓		✓					
		Están libres de grietas			✓		✓		✓		✓		✓					
		Libres de corrosión, por exposición con ácidos, químicos o pinturas.			✓		✓		✓		✓		✓					
		Resistencia visible			✓		✓		✓		✓		✓					
	HEBILLAS	Sin desgaste o deformaciones			✓		✓		✓		✓		✓					
		Están libres de cortes o fisuras			✓		✓		✓		✓		✓					
		Libres de corrosión, por exposición con ácidos, químicos o pinturas.			✓		✓		✓		✓		✓					

Vo-Bo Inspector HSE o Coordinador de Alturas

FECHA DE INSPECCIÓN


ESLINGA DE RESTRICCIÓN

No. SERIAL:		FECHA DE FABRICACIÓN:		15-1-26 14-1-26 15-1-26 16-1-26 17-1-26															
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC		
 	CORREAS O REATAS	Sin evidencia de cortes, fisuras o rasgaduras			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
		Se encuentran libres de abrasión, moho, quemaduras o decoloración.			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
		Limpias, sin presencia de ácidos, químicos o pinturas.			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	ABSORBEDOR	Empaque en buen estado, sin aberturas ni cortes.			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
		No se evidencia salida del contenido			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
		Costuras de union entre el empaque y las eslingas en buen estado.			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
		Etiqueta visible y legible			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	GANCHOS	Cierre automático y doble factor de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
		Sin fisuras, grietas o desgastes			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
		Sin deformaciones			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
		Libres de corrosión, por exposición con ácidos, químicos o pinturas.			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
		Resistencia visible			✓		✓		✓		✓		✓		✓				

Vo-Bo Inspector HSE o Coordinador de Alturas

FECHA DE INSPECCIÓN

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO

No. SERIAL:	FECHA DE FABRICACIÓN:		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
	CORREAS O REATAS	Sin evidencia de cortes, fisuras o rasgaduras															
		Se encuentran libres de abrasion, moho, quemaduras o decoloración.															
		Limpias, sin presencia de ácidos, químicos o pinturas.															
		Etiquetas visibles y legibles y en buen estado															
	GANCHOS	Cierre automático y doble factor de seguridad															
		Sin fisuras, grietas o desgastes															
		Sin deformaciones															
		Libres de corrosión, por exposición con ácidos, químicos o pinturas.															
		Resistencia visible															

Vo-Bo Inspector HSE o Coordinador de Alturas