

Nombre de Empresa: CONSORCIO EVOLET Fecha: 10 de enero de 2026

Área Inspeccionada: No. Trabajadores: 9

Marque según criterio: B= Bueno R= Regular M= Malo NA= No aplica

Cumple, No Cumple

BUENO	REGULAR	MALO				NO APLICA		
Cuando el ítem a revisar NO presenta algún daño, avería, riesgo (Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiental) y esta todo en perfecto orden	Cuando alguno de los ítems inspeccionados presenta daño, avería, riesgo (Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiental) o no esta en orden y aseo	Cuando la mayoría de los ítems inspeccionados presenta un daño, avería, riesgos y esta todo en desorden y deseado				No es utilizado en alguna de las sedes		
PARÁMETROS A CHEQUEAR	B	R	M	NA	CORRECCIÓN	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
INSTALACIONES LOCATIVAS								
Los pisos tienen superficies seguras y adecuadas para el trabajo	x							
Los pisos estan limpios y secos	x							
Los pisos estan libres de Obstaculos	x							
Los pasillos entre areas de trabajo son seguros y libres de obstaculos	x							
Las vias de circulacion estan debidamente descongestionadas	x							
Los recipientes se encuentran debidamente rotulados o marcados con el contenido	x							
INSTALACIONES ELECTRICAS								
Cableado	x							
Cordones	x							
Tomas	x							
Puestas a tierra	x							
Enchufes	x							
Conexiones	x							
Cajas de ubicación	x							
Interruptores	x							
Paneles	x							
Transformadores	x							
Fusibles	x							
Equipos para iluminar	x							
Protecciones	x							
PARÁMETROS A CHEQUEAR	B	R	M	NA	CORRECCIÓN	FECHA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
ORDEN Y ASEO								
El área y todas sus zonas se encuentran libres de objetos fuera de uso o que no pertenecen a este lugar.	x							
Áreas de trabajo limpias, en orden y en su lugar correspondiente	x							
Salidas y sitios de ubicación de extintores sin desorden	x							
Clasificación y Recolectión de basuras (clasificación de basuras)	x							
El sitio para el almacenamiento de basuras es el adecuado y esta ordenado	x							
Los recipientes donde se recolecta la basura son adecuados en tamaño y número	x							
Baterías sanitarias suficientes y limpias de acuerdo al número de trabajadores	x							
Agua potable	x							
Cables o conexiones electricas adecaudas y con proteccion	x							



INSPECCIÓN GENERAL DE OFICINA

Codigo: CV-SGSST-63.7- V1

Fecha: 01/04/2024

Pagina: 1 de 1

Nombre de Empresa: CONSORCIO EVOLET

Fecha: 10 de enero de 2026

Área Inspeccionada :

No. Trabajadores: 9

SISTEMA DE EMERGENCIA

Instrucciones de Emergencia	x							
Salida de emergencia señalizada								
Rutas de evacuación señalizadas				NC				
Sistema de comunicación funcionando				NC				
Teléfonos de emergencia publicados	x							
Extintores recargados y señalizados	x							
Lámparas de Emergencia	x							
Alarma de Emergencia (Pito)				x				
	x							

PRIMEROS AUXILIOS

Botiquín de primeros auxilios dotado y de fácil acceso	x							
Camilla	x							

OBSERVACIONES

Responsable de la Inspección: BRENDA ALEGRIA